



Skellefteå museum

Ske mus dnr 114/2007
Lst dnr 434-1835-2007



**Byggnadsantikvarisk slutrapport
Byggnadsvård på drängstugan
och ladugårdslängan
Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun
Västerbottens län**

**Skellefteå museum 2008
Pernilla Lindström**



Innehållsförteckning

INLEDNING

2

Kort sammanfattning
Objekt
Kulturhistorisk status
Fastighetsägare

ALLMÄN ORIENTERING

3

Karta
Byggnadshistorik
Byggnadsbeskrivning
Miljösammanhang
Kulturhistorisk värdering
Tidigare dokumentationer/källor

ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE

5

Bakgrund
Tillstånd/beslut
Aktuella åtgärder
Handlingar
Beskrivning före åtgärd
Utförda arbeten
Tidsperiod
Använda material
Konsulter
Entreprenör
Bidrag

ANTIKVARISK MEDVERKAN OCH KONTROLL

7

Kontrollant/besiktningar
Kommentarer till arbetet
Fotodokumentation
Rapport

Bilagor: Åtgärdsförslag, bil 1
 Länsstyrelsens tillstånd, bil 2
 Länsstyrelsens beslut om bidrag, bil 3
 Antikvariskt slutbesiktningsprotokoll, bil 4

INLEDNING

Kort sammanfattning

Drängstugan på nybygget Rismyrliden har under 2007 varit föremål för byggnadsvård. Åtgärderna har avsett byte av fasadpanel samt uppsättning av hängrännor av trä. Den antikvariska målsättningen har varit att bevara det befintliga utseendet samt återskapa tidigare befintlig avvattningsanordning.

Objekt

Drängstuga och ladugårdslänga

Nybygget Rismyrliden

Rismyrliden 1:2

Skellefteå kommun

Västerbottens län

Kulturhistorisk status

Nybygget Rismyrliden är ett lagskyddat byggnadsminne sedan 1990-06-14. Skyddsföreskrifterna omfattar gårdsmiljön och odlingslandskapet. Byggnaderna inom miljön får inte rivas, flyttas eller till det yttre förändras. Gården förvaltas av en stiftelse och hålls sommartid öppen och tillgänglig för allmänheten med ideella insatser. Rismyrliden är utvärderat som bebyggelsemiljö och odlingslandskap i Skellefteå kommuns Kulturmiljöprogram från 2006. Gården ingår även i Länsstyrelsen Västerbottens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden från 1993.

Fastighetsägare

Stiftelsen Rismyrliden

c/o Skellefteå museum

Box 146

931 22 Skellefteå

Tel. 0910-73 55 00

ALLMÄN ORIENTERING

Byggnadshistorik

Nybygget Rismyrliden utsynades 1825 av Johan Johansson. Gården började anläggas på 1830-talet på tidstypiskt sätt med olika byggnader för olika funktioner. Totalt uppfördes på gården tretton byggnader varav ladugårdslängan med drängstugan var en av de sista att byggas. Tidigare fanns en annan ladugård som brann ner 1919 eller 1922. Drängsstugan, eller fargångsstugan som den också kallas, byggdes 1930 i södra änden av ladugården. Drängstugan var det sista som byggdes på Rismyrliden.




Bild 1. Ladugårdslängan Rismyrliden.

Byggnadsbeskrivning

Ladugårdslängan med drängstugan är Rismyrlidens största byggnad. I längan finns vedlider, redskapasskjul, stall för tre hästar, gödselrum, fähus för åtta kor samt ett vagns- och redskapslider. Själva ladugården och stallet är uppförda av timmer medan resten av längan är byggd av brädor. Byggnaden är uppförd i vinkel med gemensamt gödselrum för stall och fähus mitt i vinkeln. I ladugården finns en öppen spis och en elektrisk pump som försåg ladugården med vatten från brunnen. I taket finns rör dragna för mjölkmaskinen som installerades i slutet av 1940-talet. På baksidan finns ett fårhus och ett utedass. Drängstugan i byggnadens södra ände har ett rum och kök med vedspis. På övre plan finns ett förvaringsutrymme med ett fönster. Hela ladugården har plåttak.

Miljösammanhang

Rismyrliden är ett nybygge vars gårdsform är en mer öppen fyrkant än det tidiga 1800-talets slutna gårdsgrupper. På gården finns tretton byggnader bevarade, bla mangårdsbyggnad, sommarstuga, ladugård med stall och fähus, sommarladugård, rundloge,

redskapslider, smedja, källare och bod. Samtliga byggnader är uppförda av timmer och omålade. Gårdstunet lieslås och betas. Vid bäcken har det funnits en spånhyvel och ett hundratal meter från gården kan man se spår av en tjärdal.

Kulturhistorisk värdering

Rismyrliden är ett av Västerbottens läns få bevarade nybyggen med ett för tiden typiskt byggnadsbestånd och inägor i hävd som tillsammans vittnar om 1800-talets självushållning. Samtliga tretton byggnader på Rismyrliden finns bevarade vilket gör gården till ett av de bästa exemplen i hela länet på ett traditionellt nybygge från 1800-talet. Odlingslandskapet med sina spår av äldre former av markutnyttjande och den välbevarade gårdsgruppen gör även Rismyrliden till ett av de mest pedagogiska exemplen på traditionell lidbebyggelse i inlandet. Det begränsade odlingslandskapet består idag av små brukade åkerlappar, medan övrig åker sakta växer igen.


Tidigare dokumentation/källor

Andersson, Siw, "Familjen Rislund i Rismyrliden", 1989

Länsstyrelsen Västerbotten, "Det värdefulla odlingslandskapet – program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden", meddelande 2 1993

Naturmedia UT/Urpo Taskinen, "Rismyrliden – från dåtid till framtid", 1989

Skellefteå kommun, "Våra kulturmiljöer – kulturmiljöprogram för Skellefteå kommun", 2006



ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE

Bakgrund

Skador på drängstugans panel orsakade av fukt uppdagades vid en skadebesiktning 2004. Vid det tillfället var framförallt dropplisten i dåligt skick varför man beslutade att inte åtgärda panelen utan endast hålla dem under uppsikt tills vidare. Ladugårdslängan saknade hängränna på gårdssidan och eftersom önskemål fanns om att återskapa det gamla avvattningssystemet beslutade man att en ny ränna av trä skulle sättas upp. 2007 skickades anbudsförfrågan ut varefter arbetena skedde. Rekonstruktionen av hängrännan gjordes av pedagogiska skäl medan åtgärderna på drängstugan bedömdes som nödvändiga för byggnadens fortbestånd.

Tillstånd/beslut

Den 28 juni 2007 beslutade Länsstyrelsen Västerbotten att lämna tillstånd att förändra byggnadsminnet Rismyrlidens drängstuga och ladugårdslänga (dnr 432-9689-2007).

Aktuella åtgärder

- Befintlig panel på drängstugan rivs och ersätts med en ny liggande fasspångpanel med 22mm tjocklek och bredd i likhet med befintlig panel.
- Ny vindpapp och spikläkt monteras.
- Nya knutbrädor och foderbrädor kring dörr och fönster monteras i dimensioner lika befintliga.
- En horisontell ospåntad fotbräda med 145mm bredd och snedfasad i överkant monteras längst ner på fasaden och förses med en dropplista 45x22mm.
- En ny rännkrok smids till i utseende lika befintliga.
- Ladugårdslängans båda flyglar förses med hängrännor i trä.

Handlingar

Förslag till utvändiga åtgärder på drängstugan och ladugårdslängan av Rune Wästerby/Skellefteå museum, 2007

Beskrivning före åtgärd

Drängstugans obehandlade liggande fasspångpanel var sprucken och hade krympt och vridit sig, på en del ställen så att brädor krupit ur spånten och lämnat öppet för regnvatten att rinna in bakom panelen. På ladugårdslängans gårdssida fanns hemsmidda rännkrokar kvar efter en hängränna av trä. Eftersom marken lutar mot ladugården på denna sida har regnvatten letts bort med en speciell anordning genom byggnaden och ut på andra sidan. Önskemål om att återskapa avvattningsfunktionen hade funnits länge.



Bild 2. Drängstugan före åtgärd.



Bild 3. Ladugårdslängan.

Utförda arbeten

Panelen på drängstugan byttes ut mot en ny obehandlad, ohyvlad liggande fasspånpanel. Bakom panelen sattes ny vindpapp upp. Knutbrädorna ersattes med nya lika befintliga medan befintliga dörr- och fönsterfoder kunde återanvändas. Längst ner på fasaden monterades en horisontell fotbräda, snedfasad i överkant och försedd med dropplista. På ladugårdens gårdssida sattes en ny hängränna av trä upp på nytillverkade hemsmidda rännkrokar av plattjärn som vridits 1/2 varv. En befintlig rännkrok användes som förlaga vid tillverkningen av de nya krokarna



Bild 4. Drängstugan efter åtgärd.



Bild 5. Drängstugans baksida.



Bild 6. Nya handsmidda rännkrokar.



Bild 7. Ny hängränna av trä.

Tidsperiod

September-november 2007

Använda material

Panel, fasaddetaljer, hängränna och rännkrokar tillverkade av entreprenören

Hängränna utfräst ur en tätvuxen gran.

Rännkrokar tillverkade av plattjärn som vridits 1/2 varv.

Entreprenör

LD Bygg AB

Arbetsledare Anders Ceder

Bidrag

Länsstyrelsen Västerbotten beslutade den 28 juni 2007 att bevilja statsbidrag till byggnadsvård på drängstugan, ladugårdslängan och bakugnen vid byggnadsminnet Rismyrlieden med högst 100.000 kronor (dnr 434-1835-2007).

ANTI-KVARISK MEDVERKAN OCH KONTROLL

Kontrollant/besiktningar

Antikvarisk kontroll utfördes av Rune Wästerby/Skellefteå museum och slutbesiktning av Pernilla Lindström/Skellefteå museum. Uppstartsmöte genomfördes den 31 augusti 2007 och slutbesiktning den 16 november 2007. Där emellan hölls telefonkontakt mellan kontrollanten och entreprenören.

Kommentarer till arbetet

När den befintliga panelen revs ned konstaterades att den inte var uppspikad på någon läkt. Man beslutade därför att den nya panelen skulle spikas upp direkt på stommen enligt samma utförande istället för att lägga till en spikläkt som man ursprungligen hade tänkt när åtgärderna planerades. Beslutet att utesluta spikläkten påverkade inte slutresultatet.

Fotodokumentation

Fotodokumentation har utförts med digitalkamera efter åtgärd av Pernilla Lindström/Skellefteå museum. 8 bilder finns förvarade i museets databas Kmv-bild under Skellefteå socken.

Rapport

Rapporten är skriven av Pernilla Lindström, 2007-04-22.

BYGGNADSMINNET RISMYRLIDEN**Förslag till utvändiga åtgärder på drängstugan och ladugårdslängan.****Fasadbyte på Drängstugan**

Drängstugan har en fasad av obehandlad, liggande fasspåtpanel. Panelen har spruckit, krympt och vridit sig, på en del ställen så att brädor krupit ur spånten och lämnat öppet för regnvatten att rinna in bakom panelen. Därför föreslås nu att den befintliga panelen rivs och ersätts med en ny liggande fasspåtpanel med 22 mm tjocklek och bredd i likhet med befintlig. Ny vindpapp och spikläkt monteras. Nya knutbrädor och foderbrädor kring dörr och fönster monteras i dimensioner lika befintliga. Längst ner på fasaden monteras en horisontell, ospåntad fotbräda med 145 mm bredd, som snedfasas i övre kant och där förses med en dropplista 45 x 22 mm.

Hängränna på ladugårdslängan

Ladugårdslängan har på sidan mot gården haft en hängränna av trä upphängd på hemsmidda rännkrokar. Alla krokar utom en sitter idag kvar, men hängrännan är sedan länge borta. Eftersom marken här lutar mot ladugården gjordes en mycket speciell anordning för att leda bort regnvattnet genom huset och ut på andra sidan. En stor ränna av trä, tillverkad av en urgröpt timmerstock hängdes upp från vinkeln där hängrännorna slutade, genom gödselrummet och ut på den norra sidan. Denna finns kvar idag. Ett önskemål har länge varit att återställa funktionen med avvattningen av ladugårdstaket på det ursprungliga sättet. Därför föreslås nu att en ny rännkrok smids till i utseende lika de befintliga, samt att ladugårdslängans båda flyglar förses med hängrännor av trä i utförande enligt bifogad skiss.



Länsstyrelsen
Västerbotten

2007-07-03


1(2)

Beslut

Datum
2007-06-28

Ärendebeteckning
432-9689-2007
Arkivbeteckning

Stiftelsen Rismyrliden
c/o Skellefteå museum
Box 146
931 22 SKELLEFTEÅ



Tillstånd att förändra byggnadsminnet Rismyrliden, drängstugan och ladu-
gårdslängan, fastigheten Rismyrlid 1:2, Skellefteå socken och kommun,
Västerbottens län

BESLUT

Länsstyrelsen lämnar härmed tillstånd enligt 3 kap 14§ lagen (1988:950) om
kulturminnen att, *med beaktande av nedanstående villkor*, ändra rubricerade
byggnader enligt det åtgärdsförslag som upprättats av Skellefteå museum
och följt med ansökan.

VILLKOR

- Arbetet skall utföras med antikvarisk kontroll från Skellefteå muse-
um (tfn 0910/73 55 18). Kontrollen bekostas av Länsstyrelsen. Den
antikvariska kontrollanten skall utföra en dokumentation före, under
och efter utförda arbeten och inom sex månader efter avslutat arbete
sammanställa en rapport som tillställs Länsstyrelsen (två ex.), Riks-
antikvarieämbetet (ett ex.) och byggnadens ägare (ett ex.)
- Byggnadsarbeten skall göras med minsta möjliga åverkan i byggnad-
ernas skyddade delar.
- Ni skall i god tid kalla den antikvariska kontrollanten till ett möte
med dem som skall utföra arbetet för genomgång av åtgärderna in-
nan arbetena påbörjas.
- Ändringar gentemot inlämnade handlingar eller lämnade uppgifter
får endast göras efter godkännande av den antikvariska kontrollan-
ten.
- Den antikvariska kontrollanten skall fortlöpande hållas informerad
och tillkallas om något inträffar som kan påverka detta beslut.
- Den antikvariska kontrollanten äger rätt att stoppa pågående arbete
om så anses befogat.

MOTIVERING

Åtgärderna på drängstugan är nödvändiga för byggnadens fortbestånd. Re-
konstruktionen av hänggränsen görs främst av pedagogiska skäl. Åtgärderna
har tillstyrkts av Skellefteå museum.


BAKGRUND

De aktuella åtgärderna omfattar drängstugan från 1930-talet och ladugårdslängan från 1920-talet. På drängstugan har den befintliga obehandlade lig-gande fasspântpanelen spruckit, krympt och vridit sig, på en del ställen så att brädor har krupit ur spånten och lämnat öppet för regnvatten att rinna in bakom panelen. Skellefteå museum föreslår utbyte av panelen mot ny i lik-het med befintlig.

På ladugårdslängan planeras att rekonstruera en tidigare hängränna av trä och återställa funktionen med avvattningen av ladugårdstaket på det ur-sprungliga sättet med en bortledning av regnvattnet genom byggnaden och ut på andra sidan. Statsbidrag för kulturmiljövård kommer att lämnas till renoveringen.

Detta beslut gäller i tre år från beslutsdatum.


Bo Sundin
Länsantikvarie


Andreas Grahn
Antikvarie

Kopia till:
Riksantikvarieämbetet
Skellefteå museum, Rune Wästerby
Västerbottens museum
Skellefteå kommun, byggnadsnämnden
Länsstyrelsen/kulturmiljö



Länsstyrelsen
Västerbotten

2007-07-03


Beslut

Datum
2007-06-28

Ärendebeteckning
434-1835-2007

1(3)

Arkivbeteckning



Stiftelsen Rismyrliden
c/o Skellefteå museum
Box 146
93122 SKELLEFTEÅ

Statsbidrag till byggnadsvård på drängstugan, ladugårdslängan och bakugnen vid byggnadsminnet Rismyrliden, fastigheten Rismyrlid 1:2, Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län (28:25, 2007)

(1 bilaga)

Ni har lämnat in en ansökan om statsbidrag för att renovera ovan nämnda byggnader. Länsstyrelsen har beslutat följande:

BESLUT

Länsstyrelsen ger er bidrag med högst 100.000 kronor för kulturhistoriska merkostnader vid byggnadsvård på dessa byggnader. Dessutom bekostar Länsstyrelsen den antikvariska kontrollen som bidraget förutsätter.

För bidraget gäller nedanstående villkor enligt 5 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård. Beslutet kan inte överklagas.

VILLKOR FÖR BIDRAGET

- Bidraget står till ert förfogande till den 1 november 2007. Arbetet måste vara avslutat och redovisat till Länsstyrelsen före detta datum. Kontakta Länsstyrelsen snarast om arbetet inte kan slutföras i tid!
- Arbetet skall utföras med antikvarisk kontroll från Skellefteå museum (tfn 0910/73 55 18). Kontrollanten får lämna detaljanvisningar och skall genomföra slutbesiktning. Ni måste därför kontakta museet för en inledande diskussion i god tid innan arbetena påbörjas och innan material köps in! Ni måste också hålla kontrollanten fortlöpande informerad och i god tid kalla till eventuella byggmöten samt till slutbesiktning när arbetet är klart. Bidraget förutsätter kontakt med antikvarisk kontrollant och skriftligt godkännande efter slutbesiktning!
- Ni skall följa villkoren i Länsstyrelsens tillståndsbeslut (dnr 432-9689-2007).
- Arbetet skall utföras efter den åtgärdsbeskrivning som följt med ansökan. Ändringar får inte göras utan godkännande av den antikvariska kontrollanten.


- De material och metoder som används skall i sin helhet vara godkända av den antikvariska kontrollanten.
- Ni skall informera entreprenörer och hantverkare om villkoren i detta beslut. Den antikvariska kontrollanten skall beredas möjlighet att på plats gå igenom arbetet med entreprenören innan arbetet påbörjas eller material införskaffas.
- Eget arbete, material och maskiner får räknas som egeninsats och skall verifieras, t.ex. genom tidsjournal. Insatsen kan dock inte ersättas genom kontantutbetalning.
- Om den slutliga kostnaden blir lägre än vad ni har uppgett i ansökan, kan bidraget komma att minskas.
- Bidraget betalas ut sedan arbetet har slutförts. För utbetalning av bidraget krävs att ni till Länsstyrelsen, Kulturmiljö, 901 86 UMEÅ, skickar in:
 - slutbesiktningsintyg/godkännande från den antikvariska kontrollanten.
 - ifylld slutredovisningsblankett. Glöm inte att uppge antal dagsverken!
 - kopior av kvitton på bidragsgrundande kostnader.


MOTIVERING FÖR BIDRAGET

Rismyrliden är ett lagskyddat byggnadsminne. Gården är ett av länets få bevarade nybyggen med ett för tiden typiskt byggnadsbestånd, som vittnar om 1800-talets självhushållning. Rismyrliden drivs ideellt av en stiftelse som håller gården öppen och tillgänglig för allmänheten.

Drängstugans liggande fasspântpanel har spruckit, krympt och vridit sig så att brädor på en del ställen krupit ur spånten och lämnat öppet för regnvatten att rinna in bakom panelen. Renoveringen omfattar utbyte av skadade delar av panelen mot ny i likhet med befintlig. På ladugårdslängan kommer trähänggrännorna och avvattningen av taket att återställas på det ursprungliga sättet. Ifjol murades den spruckna bakugnen i bagarstugan om. Det återstår att krita bakugnen. Åtgärderna har kostnadsberäknats till ca 120.000 kr inkl moms. Kostnaden är i sin helhet att betrakta som antikvarisk merkostnad.

Detta beslut främjar miljömål 15. God bebyggd miljö.


Bo Sundin
Länsantikvarie


Andreas Grahm
Antikvarie

Bilaga:
Slutredovisningsblankett

Ärende

Länssyrelsens diarienummer 434-1835-2007	Annat diarienummer (t.ex. länsmuseum) 6/2007, 114/2007 Skellefteå museum
Erhållet bidrag i kronor	
Åtgärderna utförda enligt bidragsbeslut ☒	
Åtgärder som skiljer sig från bidragsbeslutet (fylls endast i om åtgärderna ej är utförda enligt beslutet)	

Objekt

Objektets namn (populärnamn, gårdsnamn, projektnamn) Drängstuga och ladugårdslänga, Rismyrliden		Objektets fastighetsbeteckning Rismyrlid 1:2	
Objektets adress			
Ort, bynamn eller dylikt Rismyrliden	Socken Skellefteå	Kommun Skellefteå	Län Västerbotten

Sökande

Namn (inkl. ev. attention eller c/o) Stiftelsen Rismyrliden c/o Skellefteå museum		Personnr/organisationsnr 984701-3069	
Adress Nordanå Box 146		Postnummer 931 22	Postort Skellefteå
Telefon dagtid 0910-73 55 18	Mobiltelefon	E-post Rune.wasterby@skellefteamuseum.se	
Ombud			
Ombudets adress		Ombudets telefon dagtid	Ombudets mobiltelefon

Kommentarer (erfarenheter, kritisk granskning)

Se bilaga

I besiktningen har följande personer deltagit:

Namn	Organisation
Pernilla Lindström	Skellefteå museum
Anders Ceder	LD Ceder Bygg AB

SLUTBESIKTNINGS- PROTOKOLL

Besiktning enligt 18 §
förfordningen (1993:379) om
bidrag till kulturmiljövård

Effekter (OBS! fylls i endast för vårdåtgärder!)

Nedanstående aktiviteter har genomförts i samband med åtgärderna i syfte att öka kunskapen om objektet:	Ja	Nej
öppen visning		X
kurs och/eller seminarium		X

Nedanstående aktiviteter har genomförts i samband med åtgärderna i syfte att öka kunskapen om hur man vårdar objektet:		
öppen visning		X
kurs och/eller seminarium		X

Med anledning av insatserna så har objektet uppmärksamats med reportage/artikel i tidning eller tv/radio		X
--	--	---

Jag anser att nedanstående fått ökad kunskap om objektet:		
ägare	X	
förvaltare	X	
allmänheten		X

Objektet kommer att:	Ja, i ökad omfattning direkt efter avslutade åtgärder eller inom ett år	Nej
användas som permanentbostad		X
användas för annat ändamål		
Till vad:.....	X	
utnyttjas som besöksmål		
Antal besökare per år:.....	X	
marknadsföras på olika sätt. Det kommer att finnas med i broschyrer/foldrar eller hemsidor	X	
ha uppsatta informationsskyltar som berättar om objektet	X	
ha uppsatta vägs skyltar (t. ex. Vägverkets) som gör att det är lätt att hitta till objektet	X	
visas för allmänheten genom att till exempel guidning förekommer	X	
vara anpassat för människor med funktionshinder		X

Arbetet är besiktigt av undertecknad

...2007-11-16.....
Datum

Pernilla Lindström
Namnteckning

.....Pernilla Lindström.....
Namnförtydligande

Länsstyrelsens anteckningar

Arbetena är godkända ☐

Arbetena är ej godkända ☐

.....
Underskrift



2007-11-16

Dnr 114/2007

Länsstyrelsen
Kulturmiljöfunktionen
901 86 UMEÅ
Ert dnr: 434-1835-2007

SLUTBESIKTNING DRÄNGSTUGA OCH LADUGÅRDSLÄNGA, RISMRYRLID 1:2
Utvändiga byggnadsarbeten

Besiktningens datum: Den 16 november 2007
Närvarande: Anders Ceder/LD Ceder Bygg AB
Pernilla Lindström/Skellefteå museum

Utförda arbeten

Drängstuga -

Panelen på drängstugan har bytts ut mot en ny obehandlad, ohyvlad liggande fasspåtpanel. Bakom panelen har ny vindpapp satts upp. Ingen spikläkt fanns bakom panelen och den nya panelen har satts upp med samma utförande. De befintliga knutbrädorna har ersatts med nya likadana medan fönster- och dörrfoder kunde återanvändas. Längst ner på fasaden har en horisontell fotbräda monterats, snedfasad i överkant och försedd med dropplist.

Ladugårdslänga -

På gårdsidan har en ny hängränna av trä upphängd på hemsmidda rännkrokar satts upp.

Kvarstående arbeten

Elkabeln vid dörren in till drängstugan skall klamras fast vid väggen så att den inte buktar ut. Den nya hängrännan på ladugårdslängan skall vid lämplig väderlek tjäras på insidan för att skarvar skall bli täta.

Bedömning

Åtgärderna har utförts med godkända material och metoder i enlighet med åtgärdsförslag och den antikvariska kontrollantens anvisningar och kan i sin helhet godkännas.

För Skellefteå museum

Pernilla Lindström

Pernilla Lindström
Byggnadsantikvarie



Skellefteå museum
Nordana
Box 146
931 22 Skellefteå
Tel. 0910-73 55 10